



M255.04

Raccomandazioni montaggio/ smontaggio

Dacia: Dokker, Duster, Lodgy, Logan, Sandero
Nissan: Kubistar
Renault: Clio (II, II FL, Campus Evolution),
 Duster, Kangoo (Extra, I et I FL), Logan, Thalia
 FL, Twingo (I, I FL, II et II FL), Symbol – Thalia,
 Lutécia, Wind

Riferimenti OE
 OE 8200651172
 54325-00QAA

VERIFICARE IL RIFERIMENTO M255.04

Tracciabilità:
SNR AP.40016.S01



PROBLEMI RICONTRATI: ERRATO SENSO DI MONTAGGIO

Un reggispinga sospensione installato nel blocco filtrante al contrario ostacolerà la rotazione della direzione.

SENSO DEL MONTAGGIO DEL REGGISPINTA M255.04



LATO
 MARCAGGIO
 VISIBILE
 => **OK**

LATO MARCAGGIO
 NON VISIBILE
 => **NO**





È necessario che tutti i componenti siano presenti ed installati.

La presenza di gioco tra il supporto dell'ammortizzatore e la coppa ammorzatrice è normale.


Supporto ammortizzatore
(telaio veicolo)

Reggispinta sospensione

Piattello appoggio molla
superiore

Molla elicoidale

Piattello appoggio
Molla inferiore



Tassello attacco
Ammortizzatore
(coppa smorzatrice)

Blocco filtrante

Tampone limitatore corsa

Ammortizzatore



Raccomandazioni

Rispettate le raccomandazioni specifiche dei costruttori e le coppie di serraggio indicate

NTN Europe offre anche il kit reggispinta completo KB655.07. Raccomandiamo di sostituire i kit a coppie.

Consultate le applicazioni veicoli sul nostro catalogo on-line: [eshop](#)



Leggete il QR Code per
accedere al nostro catalogo
on-line

**RISPETTATE LE RACCOMANDAZIONI
DEI COSTRUTTORI !**

©NTN SNR Roulements

Il contenuto di questo documento è proprietà esclusiva di NTN Europe e non può essere riprodotto, parzialmente o interamente, senza il suo accordo scritto.

Nonostante la cura con la quale è stato realizzato, NTN Europe non si assume nessuna responsabilità su eventuali errori o omissioni che potrebbe contenere questo documento né per i danni legati direttamente o indirettamente al suo utilizzo.

