



## KB655.07

### Informations montage

**NISSAN :** Kubistar

**RENAULT :** Clio (II, II FL, Campus Evolution), Kangoo (Extra, I et I FL),  
Thalia FL, Twingo (II et II FL), Symbol - Thalia

**Référence OE**

54310-00QAA

543A00300R

## BIEN IDENTIFIER LE KIT DE BUTÉE DE SUSPENSION

### NTN-SNR KB655.07



#### M255.04

OE : 8200651172,  
54325-00QAA

Traçabilité : SNR AP.40016.S01

## PROBLÈMES RENCONTRÉS

### PROBLÈME DE SENS DE MONTAGE

- Une butée de suspension montée à l'envers dans le bloc filtrant entravera la rotation de la direction.

#### SENS DE MONTAGE DE LA BUTÉE SNR AP.40016.S01



Face côté marquage visible.

**OK**



Face côté marquage non visible.

**NON**

### PROBLÈME DE PIÈCES MANQUANTES


- L'oubli d'une pièce lors du remontage du kit, comme une coupelle par exemple, fragilisera l'ensemble de la suspension.

Ces montages incorrects entraîneront une usure prématurée de la butée et impactera l'ensemble des pièces de la suspension.



Il est nécessaire que toutes les pièces soient présentes et en place.

Un jeu entre la chapelle d'amortisseur et la coupelle de rebond est normal.



## Recommandations

Respecter les procédures de montage des constructeurs ainsi que les couples de serrage préconisés par le constructeur.

Nous recommandons de changer les kits de butée de suspension par paire.

Consulter les applications véhicules sur notre catalogue en ligne : [eshop.ntn-snr.com](http://eshop.ntn-snr.com)



Flashez ce QR Code pour retrouver notre catalogue en ligne.

**RESPECTEZ LES PRÉCONISATIONS  
DU CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE !**

©NTN-SNR ROULEMENTS

Le contenu de ce document est soumis au copyright de l'éditeur et de sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, NTN-SNR Roulements décline toutes responsabilités pour les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser et pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de son utilisation.

