



R159.64/RU/04/2022

R159.64 / R159.65

Идентификация комплектов R159.64/65

<p>PEUGEOT: 308 II</p> <p>CITROËN : C4 Picasso II</p>	<p>Номера OE (подшипники)</p> <p>9674375280 (308 II) 9671326080 (C4 Picasso II)</p>
---	---

Правильная маркировка R159.64 и R159.65

R159.64: Peugeot 308 II



R159.65: Citroën C4 Picasso II

ОБЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ


ПЕРЕСОРТ

Подшипники R159.64 и R159.65 внешне схожи. Но они не взаимозаменяемы. Внутренние конструкции подшипников отличаются. Использование неправильно подобранного подшипника значительно сокращает срок его службы.

R159.64: Peugeot 308 II

Маркировка: SNR
XHGB42501R02


Фланец **присутствует**



R159.65: Citroën C4 Picasso II

Маркировка: SNR
XHGB42354R01

Фланец **отсутствует**



Рекомендации

Изучите информацию по применению транспортного средства в нашем интернет каталоге: [e-shop](#)



Отсканируйте этот QR-код, чтобы перейти в наш каталог на сайте.

ВСЕГДА СЛЕДУЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА!

©NTN-SNR ROULEMENTS

Содержание данного документа является собственностью издателя и любое его воспроизведение, даже частичное, запрещено без предварительного разрешения. Несмотря на тщательную подготовку данного документа, NTN SNR Roulements не несет никакой ответственности за возможные допущенные ошибки или упущения и за убытки, прямой или косвенный ущерб, возникший в результате использования документа.

