



KB655.07/DE-06/2022

KB655.07

Informationen zum Einbau

<p>Nissan: Kubistar Renault: Clio (II, II FL, Campus Evolution), Kangoo (Extra, I et I FL), Thalia FL, Twingo (II et II FL), Symbol - Thalia</p>	<p>OE Referenz OE 54310-00QAA 543A00300R</p>
---	---

IDENTIFIKATION DES FEDERBEINLAGERSATZES SNR KB655.07



M255.04

OE : 8200651172,
54325-00QAA

Rückverfolgbarkeit: SNR AP.40016.S01

PROBLEME BEI FEHLERHAFTER MONTAGE

- Wenn das Federbeinlager verkehrt herum in den Federteller eingebaut wird, behindert es die Drehung der Lenkanlage

EINBAURICHTUNG DES SNR-LAGERS AP.40016.S01



Seite mit sichtbaren Kennzeichnungen -> **RICHTIG**



Seite ohne sichtbare Kennzeichnungen -> **FALSCH**

PROBLEME DURCH FEHLENDE TEILE


- Alle im Teilesatz mitgelieferten Teile sind in der vorgeschriebenen Ausrichtung zu montieren. Wenn Teile aus dem Teilesatz KB655.07 nicht montiert werden, leidet die gesamte Aufhängung darunter

Fehlende oder falsch montierte Teile verursachen einen vorzeitigen Verschleiß, der sich auf alle anderen Teile der Aufhängung auswirkt.



Alle im Teilesatz KB655.07 vorhandenen Teile müssen verwendet und nach Vorschrift eingebaut werden.

Etwas Spiel zwischen der oberen Federbeinaufnahme und dem Federbeinteller ist normal.



Empfehlungen

Stets die Angaben des Fahrzeugherstellers zum Ein- und Ausbau beachten.

Die vom Hersteller vorgegebenen Anziehdrehmomente beachten.

Wir empfehlen, Federbeinlagersätze paarweise auszutauschen.

Beachten Sie die Anwendungsliste in unserem Online-Katalog: [eshop](#)



Den Online-Katalog finden Sie auch unter diesem QR-Code.

STETS DIE EINBAUANLEITUNG DES HERSTELLERS BEFOLGEN.

© NTN-SNR Roulements

Der Inhalt dieses Dokuments unterliegt dem alleinigen Urheberrecht der Herausgeber. Jede Form der vollständigen oder teilweisen Reproduktion ohne vorherige Genehmigung ist untersagt. Das Unternehmen NTN-SNR ROULEMENTS haftet nicht für eventuelle Fehler oder Auslassungen sowie Verluste aus direkten, indirekten oder Folgeschäden irgendwelcher Art, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch dieses Dokuments trotz gebührender Sorgfalt bei dessen Erstellung auftreten.

