ERFOLGSGESCHICHTE

TEIGWARENPRODUKTIONSANLAGE





KONTEXT DER KUNDENHERAUSFORDERUNG

Ort: Frankreich

Branche: Lebensmittel und Getränke /

Teigwarenproduktion

Anwendung: Sortierbereich, Kreuzung und Überlagerung von Förderern. Gefahr von Fettaustritt am Produkt.



- Thermoplastische Lagereinheit mit zwei Befestigungslöchern, Lebensmittelfett
- BU-Wartungshäufigkeit: 1-mal pro Jahr
- Nachschmierung alle drei Monate (schwierige Zugänglichkeit der Lager)
- Tägliches Waschen mit Hochdruck

Kundenanforderungen:

Drastische sanitäre Anforderungen:

 Begrenzung oder sogar Beseitigung aller Fettleckagen an der Produktionslinie und Verbesserung der Produktivität

EMPFEHLUNG VON NTN

- Nach Begutachtung wird der Einsatz von Produkten der SENTINEL-Reihe mit Feststoffschmierung nach NSF-H1 empfohlen.
- Einsatz der SENTINEL Lubsolid®-Lager SUCNFL206FG1, die mit der Basisinstallation vollständig austauschbar sind.

ERGEBNISSE

Nach Tests entscheidet sich der Kunde, den gesamten Sortierbereich (76 Stück) mit Wälzlagern der SENTINEL-Baureihe auszustatten.

Fazit des Kunden: 'SENTINEL ist eindeutig DIE LÖSUNG, mit der wir 100% unserer Probleme lösen konnten'.

Der Reinigungsgrad der Produktionslinie wurde bei einem externen Audit ebenfalls positiv bewertet.

KUNDENVORTEILE

- Vollständige Beseitigung der Fettleckagen
- Vermeidung von Nachschmierung
- Erhöhte Beständigkeit gegen Hochdruckreinigung
- Nach über einem Jahr sind die SENTINEL-Produkte stetig in Betrieb. Dennoch war bisher keine Wartung notwendig.

PRODUKTIVITÄT

- · Einsparungen beim Fettverbrauch
- Einsparung von Wartungszeiten (Nachschmierung und Wechsel der Lager)
- Einsparung von Produktionsunterbrechungen

Das vorliegende Dokument ist das alleinige Eigentum von NTN-SNR ROULEMENTS. Jegliche vollständige oder teilweise Reproduktion ohne vorherige Genehmigung von NTN-SNR ROULEMENTS ist ausdrücklich verboten. Bei einem Verstoß gegen diesen Absatz können Sie strafrechtlich verfolgt werden. Für Fehler oder Unterlassungen, die sich trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung in das Dokument eingeschlichen haben könnten, lehnt NTN-SNR ROULEMENTS jede Haftung ab. Aufgrund einer kontinuierlichen Forschungs- und Entwicklungspolitik behalten wir uns vor, einzelne oder alle der in diesem Dokument dargestellten Produkte und Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

© NTN-SNR ROULEMENTS, Internationales Copyright 2022









NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15