



R190.06_R190.23/PL/
04/2022

R190.06 / R190.23

Identyfikacja prawidłowego modelu łożyska

CHEVROLET: Epica	Numer OE 96639585 <u>96812619</u>
-------------------------	--

Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić, który model łożyska jest zamontowany w naszym aucie.

CHEVROLET EPICA produkowany w latach 2006 do 2009 był wyposażony w dwa rodzaje łożysk zespolonych przednich:

- OE 96639585 : odpowiednik **SNR R190.06**
- OE 96812619 : odpowiednik **SNR R190.23**

Chociaż podobne w wyglądzie, łożyska te nie są zamienne.

Zamontowanie nieodpowiedniego łożyska skutkuje niesprawnością układu ABS. Przed montażem należy dokonać oględzin łożyska OE i porównać je z nowym łożyskiem. W gamie łożysk SNR znajdziemy odpowiednik łożyska z osłoną metalową o nr. Ref. R190.06.



Refer to the vehicle applications in our online catalogue: [e-shop](#)



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do naszego katalogu online.

**POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTA POJAZDU!**